

# Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

**Beitrag von „Halligantool“ vom 11. Januar 2019 um 12:11**

Bei mir tut die blaue Scheibe ebenfalls seit 1,5 Jahren ihren Dienst, bisher völlig klaglos und ohne Mucken. Ende letzten Jahres habe ich ihr mal einen Besuch abgestattet, als ich das Auto sowieso auf der Bühne hatte. Es saß alles noch genauso, wie ich es eingebaut hatte. In Q3 diesen Jahres werde ich dann mal die Kabelbinder wechseln, ist aber rein präventiv.

Ich kann die Reparatur mit der Silikonscheibe bisher auch uneingeschränkt empfehlen 🍷

Gruß Lukas