

Tankeinfüllstutzen Kunststoffteil abgebrochen

Beitrag von „Audi_S_Line“ vom 20. Januar 2019 um 15:33

Danke Robert

Hat jemand ein Foto der Ansaugpumpe - wo man sieht ob ein Filter verbaut ist ?

Kann das Kunststoffstück die Ansaugereinheit blockieren u. somit den Dieselauffluss verhindern ?
oder wird "Kreislauf" angesaugt ?