

# **A-Säule und Fußraum Fahrerseite nass**

**Beitrag von „pe7e“ vom 11. März 2019 um 16:06**

Meist rutscht der Schlauch vom Anschluss runter. Daher bringt die Methode mit dem Draht nichts. Man sollte den gesamten Ablaufweg überprüfen.