

# **Fehler: "Wählhebel in Position P stellen" - obwohl er bereits in P ist**

**Beitrag von „duli“ vom 31. August 2020 um 11:39**

So, ich hab am Samstag die gebrauchte Kulissee zerlegt.

Auf dem Bild sieht man schön den kleinen Mikroschalter.

Diesen werde ich jetzt neu bestellen und dann an meiner Kulissee tauschen.

Ich melde mich wieder nach der Reparatur.