

Scheibenwischer rechts wischt nicht mehr richtig

Beitrag von „Aldinger-NET“ vom 25. Dezember 2020 um 00:22

Mojn,

wir hatten beide Wischerarme wegen einer Reparatur abgebaut. Nach wieder dran ging der Zirkus los.

Links wischt der Wischer in der Mitte 5-10 cm nicht richtig.

Rechts wird der komplette mittlere Bereich nicht gewischt.

Da fehlen nun folgende Teile am rechten Wischerarm. Hat einer die Abmessungen von dem Teil?

Ich habe den Wischer auch nicht selber abgebaut und kann daher nicht sagen ob da so eine Scheibe vorhanden war, muss aber, denke ich.