

Klappern im Bereich 3. Bremsleuchte

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 25. April 2021 um 14:35

Hallo zusammen

Wenn ich das gerade richtig erkennen kann, dann ist das nicht nur eine Abdeckung, sondern, wie bei dem A6 von nem Kollegen, eine Verriegelung der Leuchte, damit sie schön an Ort und Stelle bleibt.

Schönen Sonntag noch,

Gruss