

V10TDI Luftfilterkasten rechts

Beitrag von „Flo84NAB“ vom 7. Juni 2021 um 21:31

Hallo. Ich hätte da mal (wieder ☹️) eine Frage an euch.

Und zwar wollte ich heute die beiden Luftfilter wechseln was beim Linken

(Fahrerseite) auch gut geklappt hat. Allerdings begann beim rechten das Problem.

Wir haben den Deckel abgemacht, wollten ihn wie auf der anderen Seite vorsichtig rausnehmen, aber uns fiel dann auf das bei dem Kasten nach hinten sprich zur Spritzwand ein Schlauch weg geht. Der Anschluss von diesem Schlauch (grün) ist aus dem Luftfilterkasten ausgebrochen und vom Vorbesitzer mit 2 K Kleber wieder notdürftig geklebt worden.

Nun meine Frage.

Um welchen Schlauch handelt es sich hier?

Wir haben aktuell leider keinen Zugriff auf eine Bühne.

Gruß Flo