

Wassereintritt unter dem Handschuhfach in den Innenraum / 7P

Beitrag von „Senkel“ vom 29. August 2021 um 21:17

Unten: Das ist der Kondensatschlauch im Fußraum

[IMG_0561.jpg](#)

Unten: Blick durch das Radhaus auf die Spritzwand mit dem Ablaufventil in der Mitte des Bildes

[IMG_0566.jpg](#)

Unten: Bildausschnitt mit Ablauf (vergrößert)

[IMG_0567.jpg](#)