

# Führungshülse/Trichter am Rohr für Ölmesstab V10TDI ?

**Beitrag von „flying-fish“ vom 22. Oktober 2021 um 13:17**

Hallo zusammen, bei mir (Touareg V10TDI, BLE, Bj. 2007) ist die gelbe Plastikhülse (30 mm lang mit Nut für Ölmesstab) oben auf dem Rohr für den Ölmesstab auseinander gebrochen. Diese gibt es jedoch weder bei VW noch im Zubehörhandel für den V10TDI einzeln zu kaufen (für R5 TDI und diverse Benziner gibt es diese für 1-2 € von verschiedenen Anbietern). Bei VW gibt es nur das komplette Rohr für den Ölmesstab mit montierter Hülse (Teilenr. 07Z115629C) für ca. 55,- €. Die Montage dieses Rohres ist sehr aufwendig, da die untere Befestigungsschraube im engen Motorraum kaum zugänglich ist. Ob man die Hülse vom neuen Rohr einfach (und heil) abziehen kann um diese dann auf das alte Rohr aufstecken zu können ist unklar.

Hat jemand einen Rat? Gibt es eine ähnliche Hülse die man zur Not anpassen kann?

Viele Grüße aus dem Odenwald

[IMG 20211022 115041.jpg](#)[IMG 20211022 115319 BURST001 COVER.jpg](#)  
[IMG 20211022 115424.jpg](#)