

Loch in Karosse hinter dem Rücklicht links

Beitrag von „Fam.Rechter“ vom 9. November 2021 um 21:21

[Zitat von NewDriver](#)

Hallo Nicole,

vielleicht eine Membran zum Abbau des Überdruckes beim Türenschießen. Bei meinem 7P

klackert auch im hinteren Bereich etwas wenn ich die Tür schließe.

Mal ausprobieren!

L.G.

Da ist aber nix verbaut. Dahinter geht es in Tiefen meines Autos. Die Membranen kenn ich oft als Bauteil hinter den Stoßstangen.

Scheint aber nicht wichtig zu sein. Er fällt ja nicht auseinander.

Nicole