

# **Knarzen in den Seitenteilen beim Sicherheitsgurt**

**Beitrag von „Dogopit“ vom 24. November 2021 um 19:58**

Hallo

Habe seit längerem ein knarzen in der Seitenverkleidung neben dem Fahrersitz und dem Rücksitz beim Sicherheitsgurt.

Habe den Wagen beim Freundlichen gehabt und sie haben bei der Rücksitzbank die Seitenverkleidung unterlegt und aufgefüllt mit Schaumstoff. Es ist leicht besser geworden, aber noch nicht ganz weg.

Auf der Fahrerseite war das auffüllen nicht möglich, da kein Platz es wurde darum Silikonspray verwendet, leider hat das nichts genützt.

Sie meinten dass es auch nicht besser wird wenn die Seitenverkleidung ausgetauscht wird.

Habt ihr noch einen Tip was man dagegen tun kann ?

Es ist hauptsächlich durch Verwindungen beim fahren der Fall,

Danke

Grüße Rolf