

T1 V6 TDI, Motorcode BKS Fehler P2425 AGR Ventil oder AGR Magnetventil

Beitrag von „jtroendle“ vom 29. Juni 2022 um 23:10

Hallo zusammen,

nun nach langer Zeit ein update zu diese Sache. Nachdem ich eigentlich das Regelventil vermutet hatte. Habe ich mach

ganz kurz noch die Drosselklappe ausgebaut und siehe da.... die Zahnräder sind weg.

Ein schliessen der Klappe war schlichtweg nicht mehr möglich....

Nun denn ich werde mal Ersatz besorgen.

Viele Grüsse

Jürgen