

# Kappe Klimabedienteil (AUTO) abgefallen

Beitrag von „CHLuke“ vom 13. September 2022 um 19:21

Moin liebe Forenmitglieder,

wie am unten angehängten Foto zu erkennen, ist an meinem Klimabedienteil heute die kleine Kappe abgefallen, die in der Mitte des linken Drehknopfes angebracht (Beschriftung: AUTO) ist und über die man die Klimaautomatik einschaltet.

Die Suchfunktion hat dazu nichts ausgespuckt, daher meine Frage: Kann man dieses kleine Bauteil einzeln nachbestellen oder muss da die ganze Bedieneinheit ausgetauscht werden?

Leider ein kleines aber unübersehbares optisches Ärgernis.

Beste Grüße

Luke