

Schlauch vom Wischwasser im Scharnier der Heckklappe gebrochen.

Beitrag von „donadi“ vom 9. Januar 2023 um 22:04

Das Videoteil ist kein Problem. Display ausklappen, Schrauben öffnen und mit zartem Klopfer entgegen der Fahrtrichtung löst es sich.

Der Rest ist auch einfacher als es aussieht. Je kälter es aber ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit von abgebrochen Plastiknasen.