

# Türgriff hinten Links (Fahrerseite)

**Beitrag von „LiveOnStage“ vom 25. Juni 2023 um 11:27**

Servus,

den Gummistöpsel hab ich entfernt. Ist auf Bild eins zu sehen. Leider ist dahinter keine Schraube sonder nur etwas schwarzes. Krieg es leider nicht fotografiert.