

Klimaanlage Leitung defekt

Beitrag von „The Day“ vom 11. Juli 2023 um 11:10

Hallo,

ich bräuchte mal eure Hilfe bezüglich VW Teilenummern zweier Klimaleitungen. Wurde in einer freien Werkstatt festgestellt, dass zwei Leitungen, die sich im Bereich des linken vorderen Radhauses befinden, dort durchgerostet sind. Beide Leitungen verlaufen nach hinten. Das Fahrzeug hat Doppelklimaanlage, also zwei Kompressoren.

Ist das in dem Bereich vom Radhaus jeweils eine durchgängige Leitung die man komplett auswechseln kann?

Wenn ja, hat vielleicht jemand die VW Teilenummern für mich? Baujahr 2007 Facelift

Viele Grüße

Markus