

Klimaanlage Kondensat läuft hinter einer Dämmung an der Karosserie herunter

Beitrag von „tp32“ vom 14. September 2023 um 13:57

Guten Tag,

bei meinem 7P, Bj 11/2017 läuft das Kondensat aus der Klimaanlage hinter einer Dämmung entlang und tritt an der rechten unteren Federbeinaufnahme aus.

Ich habe ich schon einmal unter die Dämmung geschaut und gehofft einen Ablaufschlauch zu finden. Nichts zu sehen. Da alles sehr zugebaut ist, bin ich bislang nicht weitergekommen.

Weiss jemand Rat...

Gruß Peter