

# Wassereinbruch im Fußraum Beifahrerseite. Problem gelöst!

Beitrag von „HolgiD“ vom 24. Dezember 2023 um 09:56

Hi Schorsch,

so richtig erinnern kann ich mich nicht mehr, aber ich meine sie auch nur abgehebelt zu haben. Sitzen sehr stramm, aber es geht. Die Metallklammern haben alle überlebt, da brauchte ich keine ersetzen. Nur hinten, da sitzen noch so Kunststoffdinger (siehe Foto) , da sind mir 1 oder 2 von 3 abgebrochen...

[20220213\\_163557.jpg](#)

[20220221\\_162555.jpg](#)