

# Klima / Standheizung/Wischerelektronik/Dachdisplay

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 30. Januar 2024 um 19:33

Hallo Phil

Auch das zweite Foto ist nicht von der Standheizung. Das ist die Leckage der Klimaanlage.

Da ist gerne mal die Stelle im linken vorderen Radkasten undicht.

[IMG\\_4074.jpg](#)

Viel Erfolg und schöne Grüsse