

A-Säule und Fußraum Fahrerseite nass

Beitrag von „Eddy-65“ vom 26. August 2024 um 22:42

[Zitat von Linx](#)

Hallo Andreas,

die Verkleidung der A-Säule hat ganz oben eine Öse, in der ein länglicher Haken mit einer v-förmigen Spitze eingehängt ist. Diesen Haken kann man z. B. mit einer Spitzzange um 90° drehen, sodass man ihn durch die Öse führen kann. VW sieht zwar ein Ersetzen des Clips bei jeder Demontage vor - ich würde davon aber absehen, wenn man es zerstörungsfrei demontiert hat. Der Clip mit Haken, der in der A-Säule befestigt ist und den man austauschen müsste, sitzt meiner Meinung nach sehr stramm im Blech.

Gruß Andreas

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Hallo Namensvetter,

danke dir für das Bild. bei mir ist dort noch ein dickes Moosgummi herum, sodass man kaum etwas erkennen kann.

Bei deinem Bild ist es jedoch gut erkennbar und sollte die Demontage erleichtern.

ich hoffe ja auf geschrumpfte Schläuche und nicht auf Risse im Dachrahmen☐☐

Gruß

Andreas