

# Touareg 7p Wasser Reserveradmulde

**Beitrag von „Tim1507“ vom 5. Oktober 2024 um 15:43**

Also es war der Schlauch von der Entwässerung vom tankdeckel runter. Wahrscheinlich wollte den der vorbesitzer mal mit einem pfeiffenputzer sauber machen.... Jetzt mal beobachten