

# Riss im Ventildeckel

**Beitrag von „DaRock“ vom 18. März 2025 um 07:10**

Entschuldigt bitte

Ich bin beruflich in 4 Sprachen unterwegs da fällt es mir schwer ordentlich die Grammatik zu trennen.

Es geht um den Zylinderhaubendeckel so nannte es der Herr von VW.

Genau da wo die Kette sitzt ist oben ein Riss aufgetaucht.  
Sowas habe ich noch nie gesehen