

Beule im Kotflügel

Beitrag von „Wolf“ vom 19. März 2005 um 21:51

Zitat von Arci

[FONT=Arial]Heute- bei dem schönen Wetter- mußte ich auf der Fahrerseite neben der Fahrertür, auf halber Höhe im Kotflügel, eine Beule feststellen, die eindeutig von innen nach außen, spitz, beult.

Als ich bei Jörg zum Versiegeln war, stellte Rollo an meinem rechten Kotflügel eine Beule nach aussen fest. Allerdings nicht mit einem Gegenstand gemacht, sondern so etwa Handgross - fließende Linien ! Haben "die" in Bratislava Wrestler angestellt? Bin auf den Besuch (nach Ostern) beim 😊 gespannt. 🤖

Gruss Wolf