

# Bilder Unterfahrschutz

Beitrag von „andreas“ vom 10. Mai 2005 um 12:30

Zitat von Kalli

selbst das 8mm Alu hielt einen mit dem Reifen ausgegraben Stein nicht stand

War ja nur ein Bolzen abgerissen, nach der Notreparatur mit einem gespendeten Mofabolzen hielt das Teil die restlichen 900 km doch durch. :trinken

Ohne diesen UFS hätten wir bestimmt die doppelte Zeit für die Route gebraucht oder wären nur noch mit 3 Fahrzeugen zurück gekommen. 🤔

Gruß  
andreas