

Klappe auf der Schalttafel öffnet bei Hitze nicht

Beitrag von „dummytest“ vom 29. Mai 2005 um 11:41

Zitat von Thomas TDI

uihh, die Beschreibung sieht ja gefährlich aus. Normalerweise gibt's bei solchen Aktionen mindestens zwei gebrochene Kunststoffteile und eine kleine Fleischwunde (auch bei entsprechender handwerklicher Begabung).

Ich werde wohl zunächst mal an den sichtbaren Schrauben drehen. 🤖

Thomas

Ich möchte wetten, dass du das Fach dann bereits raus hast !

Konnte ich gerade Anfang der Woche noch beobachten, weil meine Werkstatt die Kabel für das elektr.Fahrtenbuch etwas zu kurz gelassen hatte und nochmal das Fach kurz ausbauen musste. Dauer: 15 Sekunden, zwei Schrauben, fertig 🙌🙌🙌

Ich weiss wirklich nicht, was für einen Ausbau die in diesem Link beschreiben 🙄