

Leder aufgescheuert

Beitrag von „Tilo“ vom 8. Februar 2006 um 11:30

Bisherige Scheuerstellen besonders an der vorderen Naht des Fahressitzes hatte ich mit Schaumgummi provisorisch "geschützt". Als ich heute beim 😊 war um einen Termin zu machen mußte ich beim Check feststellen, dass nicht nur auf beiden Seiten, Fahrer und Beifahrer, die Nähte angescheuert sind, sondern auch bei jedem die Flanken innen neben der Halterung des Sicherheitsgurtes. Zwei kleine Quertreben der Sitzschale (?) produzieren da richtige Löcher!!!

Ich würde jedem mal empfehlen auch dort nach zu schauen...

Gespannt bin ich auf die Lösung, der Meister meinte auf meine Anmerkung, dass das wohl ein Konstruktionsmangel sein nur, sie werden die Kissen austauschen und entsprechend einpassen. Na wenn das mal keine Dauerbaustelle wird...

VG
Tilo