

was läuft da nach ??

Beitrag von „Kühnemund“ vom 7. März 2006 um 16:26

Das ist die Zusatzheizung. Sieh mal an der B-Säule auf der Fahrerseite nach. Da müßte ein Schild von Webasto kleben. Auf deren Website gibt es ganz nette Erklärungen dafür. Die neuen Diesel produzieren zu wenig Wärme, daher der Zusatzheizer. Von dem kommt auch das "Klicken" aus dem Bereich vorne/mitte, wenn das Fahrzeug kalt ist, die Zusatzheizung also richtig arbeitet. Klingt dann wie ein Relais. Hat mir der Freundliche erklärt, und auch ein Sachverständiger, mit dem ich in anderer Sache zu tun hatte.

Gruß Patrick