

Abdeckung Scheinwerferwaschanlage

Beitrag von „Franks“ vom 28. März 2006 um 00:20

Zitat von bell407

... dass mir jetzt schon zum 2. mal die linke Abdeckung der Scheinwerferwaschanlage während der Fahrt davon geflogen ist....

Ist interessant, dass das bei dir schon zum 2. Mal passiert ist. Ich habe grad in einem der US-Foren von jemandem gelesen, dem das auch schon 2x passiert ist. Vielleicht liegt es dann ja gar nicht an der Kappe selber, sondern an dem Teil, an dem sie befestigt ist? Die ist doch bestimmt nur irgendwie eingeklippt, wenn da an dem Unterteil irgend eine Halsenase etwas kürzer ausgefallen ist als vorgesehen, hält die Kappe vielleicht nie richtig?

Kann man die nicht festkleben?

Gruß,

Frank