

Gewährleistungs- und Garantiarbeiten

Beitrag von „Kruemelmonster“ vom 29. August 2004 um 14:51

Hallo,

den flackernden Spiegel auf der Fahrerseite beobachte ich auch schon, das Gehäuse schein fest zu sein, ist an der el anklappbaren Mech befestigt, scheint Spiel im Kugelgelenk der Spiegelverstellung zu sein, bin mal gespannt was bei Dir da gefunden wird.

Gruß vom Kruemelmonster