

Spalt zwischen Sitzschiene und Kunststoffabdeckung

Beitrag von „Thurstone“ vom 12. November 2010 um 19:53

Hallo zusammen,

mir ist heute zufällig aufgefallen, dass bei meinem Touareg zwischen der linken Sitzschiene und der Kunststoffabdeckung ein recht großer Spalt ist. Rechte Seite ist okay. Scheint aber auch alles fest zu sein, also nichts verschoben etc.

Habt Ihr das bei Euch auch? Ist so ein Spaltmaß normal?

Beitrag von „Franks“ vom 13. November 2010 um 00:59

Bei mir sieht es im Grunde genau so aus, also auch mit Spalt, da bei mir aber diese Abdeckung mit grauem Teppich bezogen ist, fällt es nicht auf.

Falsch einsetzen kann man diese Abdeckung eigentlich nicht, sie hat an beide Seiten von vorne Nasen, die in entsprechende Rasten im Sitzunterbau einrasten, es scheint dann eher bei der Passgenauigkeit der Abdeckung selber etwas großzügiger vorgegangen zu sein

Gruß

Frank