

# Zuleitungsschläuche Scheinwerferreinigungsanlage

**Beitrag von „Thurstone“ vom 25. Februar 2011 um 13:47**

Hallo zusammen,

ich habe mal eine Frage bezüglich der Schläuche, die hinter der Frontstoßstange zu der Scheinwerferreinigungsanlage laufen.

Bei meinem kann man hinter dem Lüftungswabengitter das Y-Verbindungsstück sehen, das den Zuleitungsschlauch in zwei Verbindungen zu den Scheinwerfern trennt. Wäre nicht so schlimm, wenn die eine Seite von dem Kunststoffverbinder nicht weiß wäre, so dass man das leider recht gut durch die Waben sehen kann.

Gehört dieses Teil nicht eher irgendwie verdeckt hinter die Kunststoffabdeckung?

Wie sieht dies bei Euren Touaregs aus? Kann man da auch die Zuleitung sehen?

Mache nachher mal ein Bild.

Gruß

Patrick

---

**Beitrag von „Sittingbull“ vom 25. Februar 2011 um 16:50**

Hallo Patrick,

das ist nicht normal, sicherlich ist da ein Schlauch aus einer Befestigung gerutscht 🤔

Grüße von Stephan 😊

---

**Beitrag von „sebastian85“ vom 25. Februar 2011 um 17:56**

... da kommst du sehr gut ran, wenn du ein Teil der rechten Radhausverkleidung löst!

Stephan hat recht, die Zuleitung ist normal alle 10 - 15 cm an die Stoßstange geclipst. 👍