

Fensterheber Beifahrerseite

Beitrag von „Silentservice“ vom 13. März 2011 um 11:57

Tach Kollegen!

Nachdem der Fensterheber auf der Beifahrerseite meines T1 den Geist aufgegeben und mir der 😊 mit den Worten kam "jo des is richtig fui oabeit, des kost mindastns simmihundat euro" möchte ich das gerade selbst mal überprüfen.

Hier die Frage: Nach Ausbau der Türverkleidung sitzt darunter eine weitere Blechverkleidung auf der das Türsteuergerät und auch das Lautsprecheresystem montiert ist. Nach dem Lösen der 8 Befestigungsschrauben lockert sich die Türverkleidung im unteren Bereich, ca. 5cm unter der unteren Scheibenkante hält die Verkleidung aber noch fest. Sind keine weiteren Schraubverbindungen sichtbar. Hat da jmd einen Tip?

Optimal wäre ein Scan der Einbauanleitung / Werkstatthandbuch

Vielen Dank im voraus

Beitrag von „juma“ vom 13. März 2011 um 12:38

Servus,

[Zitat von Silentservice](#)

[...]

Optimal wäre ein Scan der Einbauanleitung / Werkstatthandbuch

das Einstellen von geschütztem Material ist in diesem Forum nicht erlaubt, da VW verständlicherweise da sofort gegen vorgeht.

Wenn man soetwas braucht, ist [erWin](#) dein Freund. 🤝

Beitrag von „miez“ vom 13. März 2011 um 15:05

Moin, als bei meinem T die Beifahrerscheibe zwecks Einbruch eingeschlagen wurde hab ich des Gleich richten lassen. 2 Stunden Arbeit wurde mir verechnet. Als ich dan feststellte das noch ein Glas gegen die Scheibe kratzt wurde des nochmals aufgemacht, im handumdrehen war die Scheibe wieder Flott. Nächstes mal würd ichs selber machen... gutes Gelingen.

Beitrag von „sebastian85“ vom 14. März 2011 um 11:29

[Zitat von Silentservice](#)

Hat da jmd einen Tip?

Soweit ich mich erinnern kann, ist das Blech oben an die Umfassung der Türe genietet...

Gruß,
Seb