

Spiel Abnehmbare Anhängerkupplung T1

Beitrag von „Tschinkefraeser“ vom 7. Februar 2013 um 00:17

Hallo zusammen,

mein T1 hat Spiel in der Abnehmbaren Anhängerkupplung.

gesteckt hat sie fast 1cm Spiel nach links und rechts.

Hat das schon mal jemand gehabt?

Überlege ernsthaft sie gegen eine starre AHK zu ersetzen.

Gruß

Dirk

Beitrag von „macko“ vom 7. Februar 2013 um 10:26

Hallo Dirk,

das kann normal nicht sein. 1 cm sind definitiv zu viel. Ist sie denn wirklich komplett gesteckt?
Sind Abnutzungsspuren erkennbar? Ggf stellst Du mal ein Bild dazu ein.

Und ist die AHK überhaupt für den T? Teilenummer?

Gruß

Marco