

Hängender Schlauch beim Hinterrad rechts

Beitrag von „Touareg“ vom 8. Juli 2013 um 04:24

Hallo Touareg-Freunde

Bei meinem "neuen" Touareg V8 FSI Bj. 10.2008 hängt hinten rechts, hinter dem Rad ein Transparent/weisser Schlauch herunter... weiss jemand wofür der ist?

Mein V6 TDI hat sowas nicht, ich habe das auch sonst bei keinem anderen Touareg gesehen 🤔

Wer weiss etwas darüber? Anbei noch ein Foto...

Viele Grüsse

Stefan 😊

Beitrag von „Humvee“ vom 8. Juli 2013 um 07:48

Das hat jeder T, ist Wasserablauf vom Dach, nur hängt der normal nicht sooooo weit raus. Vermute das er oben abgegangen ist und nach unten gerutscht ist.

Beitrag von „Sittingbull“ vom 8. Juli 2013 um 07:54

[Zitat von Touareg](#)

Mein V6 TDI hat sowas nicht, ich habe das auch sonst bei keinem anderen Touareg gesehen

Hallo Stefan,

ich schon - das ist die Tankentlüftung und sollte vom 😊 relativ einfach wieder zu reponieren sein 🤔

Grüße von Stephan 🤖

Beitrag von „Humvee“ vom 8. Juli 2013 um 08:26

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo Stefan,

ich schon - das ist die Tankentlüftung und sollte vom 😊 relativ einfach wieder zu reponieren sein 😎

Grüße von Stephan 🤖

Ach ja, Tankentlüftung ist das ja 🙌

Beitrag von „Touareg“ vom 8. Juli 2013 um 08:37

Na das ging ja flott! 🙌 🤖

Aber die sollte wirklich nicht so tief hängen, oder? 😄

Viele Grüsse
Stefan

Beitrag von „coala“ vom 8. Juli 2013 um 08:53

[Zitat von Touareg](#)

[...] Aber die sollte wirklich nicht so tief hängen, oder? 😄 [...]

Servus Stefan,

definitiv nicht 😊

Grüße
Robert

Beitrag von „Humvee“ vom 8. Juli 2013 um 09:49

Vielleicht ist das ein Saugschlauch, der die Tröpfchen aufsaugt, was andere beim Tanken danebentröpfeln  biggin: found or type unknown