

Climatronic Bedienteil hinten Klammern

Beitrag von „windstar“ vom 22. März 2014 um 15:06

Die beste aller Ehefrauen hat mit ihrer Handtasche die hintere Bedieneinheit der Klimaanlage demoliert.

Das linke Stellrad war komplett draußen.

Eine genauere Untersuchung zeigte dass nur die 2 verchromten Halteklammern aus Plastik abgebrochen sind.

Kann mir jemand sagen ob es diesen "Pfennigartikel" einzeln gibt?

[image001klein.pngDSC_0059klein.jpg](#)