

Ablagefach hinten Defekt

Beitrag von „Brennhoiz“ vom 18. August 2014 um 07:30

Hallo bei meinem T haben die Kinder es geschafft den Schublade in der Mittelkonsole hinten so lange zu maltretieren bis diese nicht mehr geschlossen hat.

Nun habe ich diese versucht zu zerlegen und es sind mir Teile entgegen gekommen.

Kann mir jemand sagen wie dieser Mechanismus funtioniert oder eine Explosionszeichnung schicken.

Gemeint ist das Fach über dem Zigarettenanzünder vor der Rüksitzbank.

Danke im Voraus.

Beitrag von „juma“ vom 18. August 2014 um 17:25

Servus,

kannst du bitte ein Foto einstellen?

...kann mir nichts darunter vorstellen...meinst du das (meist) verschiebbare, aufklappbare Fach der Mittelarmlehne?