

Klappern Innenverkleidung Heckklappe

Beitrag von „markustoe“ vom 3. November 2016 um 22:10

Hallo zusammen

Bin im Moment einem Klappern aus dem Heckbereich auf der Spur.

Heute ist mir Aufgefallen dass die Innenverkleidung der Klappe am Fenster auf einer Seite leicht locker ist.

Die andere ist auch nicht 100% fest, aber zumindest fester....

Wie sieht das bei euch aus, bewegt sich da was?

Ist ein FL 2015....

Beitrag von „Sittingbull“ vom 4. November 2016 um 08:16

[Zitat von markustoe](#)

Heute ist mir Aufgefallen dass die Innenverkleidung der Klappe am Fenster auf einer Seite leicht locker ist.

Hallo markustoe,

welche Verkleidung meinst du genau 🗨️

Grüße von Stephan 😊

Beitrag von „markustoe“ vom 4. November 2016 um 08:19

wenn die Heckklappe auf ist, sieht man ein dreieckig aussehendes Kunststoffteil an der kurzen Seite der Scheibe - ist ca 5 cm hoch, fängt direkt an der Scheibe an.....

Ich versuche nachher mal ein Bild zu machen....