

Gurtschloss hinten

Beitrag von „rebell“ vom 13. Juni 2017 um 12:01

Ich habe gerade gesehen, dass an meinem T1 hinten rechts das Gehäuse des Gurtschlusses gerissen ist.

Warum, woher, keine Ahnung...

Es funktioniert einwandfrei, es ist nur das schwarze Gehäuse.

Damit es mir das Polster nicht beschädigt, hab ich es mit Klebeband gerichtet.

Optisch ist das so einwandfrei, aber ist ein defektes Gehäuse sicherheitsrelevant???

Beitrag von „wolle59“ vom 23. Juni 2017 um 15:48

Hallo, ich habe das selbe Problem nur hinten links. Habe erfolglos versucht, das Gehäuse einzeln zu bekommen. Nur das komplette Gurtschloss gefunden. Wenn was heraus findest, wäre toll wenn du das postest. Sicherheitsrelevant dürfte es meines Erachtens nicht sein.

Grüße aus Bayern

Wolfgang

Beitrag von „rebell“ vom 23. Juni 2017 um 16:04

Nee, ich lass das so.

Man kann das schwarze Iso Band zwischen den Polstern eh nicht sehen.

Und es ist wohl tatsächlich nicht relevant für die Funktion.