

12 Volt Steckdose in der Mittelkonsole

Beitrag von „RescueAndy“ vom 29. Juli 2017 um 19:52

Hallo

Heute morgen wollte ich in den Urlaub fahren und hab dazu das Handy zum Laden an die 12 Volt Steckdose in der Mittelkonsole neben dem Automatikwählhebel gesteckt.

Nur ging da nichts.

Hab darauf hin erst mal alle 3 Sicherungen auf der Fahrerseite überprüft. Diese sind aber OK. Auch funktioniert die 12 V Steckdose im vorderen und hinteren Aschenbecher.

Hat mir da jemand einen Tipp wo ich den Fehler suchen kann oder eingrenzen kann?
Oder auch wie die Stromkabel laufen.

Es ist übrigens ein 7L von 2004 mit V8.

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Viele Grüße
Andy

Beitrag von „Maniac“ vom 30. Juli 2017 um 09:06

Hilft Dir zwar im Moment nicht viel ist aber evtl. eine Alternative für die Zukunft.

Ich finde das Kabelgewirr um den Wählhebel unschön und habe mir einen fixen Adapter eingebaut dessen Kabel in die untere Box der Mittelkonsole reicht. Dort wird das Handy dann direkt und unsichtbar angesteckt, geladen und ist mit dem RNS verbunden. Nichts sichtbar !
Auch wenn ich schnell an der Tanke ein Getränk kaufe muss ich das Handy nicht vor Kleinkriminellen verstecken da man es nicht sieht.

Beitrag von „RescueAndy“ vom 31. Juli 2017 um 20:49

Hi

Das ist eine gute Idee.
Hast du davon Fotos?
Evtl auch, wie du es verkabelt hast?

Und wie hast du die Mittelkonsole zerlegt?

Gruß Andy

Beitrag von „Maniac“ vom 1. August 2017 um 07:03

Fotos habe ich nicht, kann aber später welche schiessen und dann posten. Bin zur Zeit aber gerade um Urlaub.

Der Zugriff erfolgte über den hinteren Zigarettenzünder und den Ascher die ich ausgebaut hatte und dort auch die Versorgungsleitung angezapft habe. Dann das Kabel in die untere Box geführt die ich auch ausgebut hatte (ich habe 2 dorthin gelegt, eines für mich, eines für meine Frau) und alles wieder zusammengebaut. Zuerst wollte ich dorthin wo die Ladeschale eingeklickt wird, aber das war mir dann zu umständlich weil die Kabel zu kurz waren und für 2 Handies ist da eh kein Platz.

Beitrag von „RescueAndy“ vom 3. August 2017 um 22:08

Die Idee ist gut.

Bin aber auch noch im Urlaub und kann erst, wenn ich wieder Zuhause bin, die Mittelkonsole zerlegen und danach schauen.

Beitrag von „Maniac“ vom 3. September 2017 um 12:56

Hallo zusammen,

bin ja noch ein Bild meiner Verkabelung schuldig. Hier isses [BoxMittelkonsole.jpg](#)

Beitrag von „Divetwins“ vom 27. November 2017 um 11:47

Die Belegung der 3 Sicherungen 1 3 5 ist nicht korrekt. Gehe eine Reihe runter dort sind 3 30A Sicherungen. eine davon ist kaputt