

Rost Türrahmen/Fensterrahmen vorne

Beitrag von „Moorhahn“ vom 10. September 2017 um 17:24

Hallo zusammen,

da ich leider keine Beiträge zu meinem Problem finden konnte, versuche ich es mal selber:

Bei meinem T1 von 2002 (120k km) habe ich auf beiden Seiten am Scheibenrahmen Rost unter dem Rahmenüberzug. (Siehe Bilder) Dieser wandert so langsam darunter weiter...

Ich habe schon mehrere Ts mit diesem Problem gesehen und hoffe daher auf Lösungen:

- Ist das Problem häufig?
- Gibt es eine andere Reparaturmöglichkeit als den Austausch des Rahmens?
- Wie würde ich dann das Problem zukünftig vermeiden?
- Können noch mehr Komplikationen auftreten als bei der Fensterheberbenutzung?
- ist der Türrahmen immer gleich geblieben über den Modellzeitraum?

Vielen Dank für eure Hilfe!

Cedric

Beitrag von „Moorhahn“ vom 28. Januar 2018 um 11:42

Der Beitrag ist ja nun schon ein paar Tage her...

Hat keiner das selbe Problem? Oder einfach nur keine Lösung?

Würde mich über eure Meinungen freuen!

Grüße

Beitrag von „edd“ vom 23. Februar 2018 um 19:19

meiner zeigt die gleichen Symptome, würde mich auch interessieren wie man das am besten angeht.

Gruss aus Nürnberg edd

Beitrag von „Moorhahn“ vom 27. Februar 2018 um 20:01

Leider habe ich auch weiterhin nur meine eigenen Erfahrungen.

Ich lasse es jetzt blühen, bis es anfängt zu stören. Dann werde ich den gesamten Rahmen tauschen.