

Im Armaturenbrett bewegt sich was

Beitrag von „Coronet“ vom 13. Mai 2018 um 10:59

Seit einigen Tagen liegt irgendwas im Armaturenbrett meines T2 Mod.2013. Es dürfte wohl eine Schraube, eine Mutter oder was ähnliches sein. Jedenfalls rollt das Teil in jeder schärferen Rechtskurve

im Armaturenbrett nach links, bei Linkskurven nach rechts, beim heftigen Beschleunigen nach hinten und beim Bremsen natürlich nach vorne. Das "Roll-Geräusch" kommt wohl aus dem mittleren

Armaturenbrettbereich.

Meine Frage:

Lässt sich das Armaturenbrett vom einigermaßen geschickten Laien irgendwo relativ einfach öffnen, um nach dem Störenfried zu suchen ?

Beitrag von „Paul75“ vom 13. Mai 2018 um 16:47

Schau erst mal genau bei der Wasserkastenabdeckung unter den Scheibenwischer...dort hatte auch schon mein ein kleines Steinchen was mich fast verrückt gemacht hat.

Beitrag von „Coronet“ vom 13. Mai 2018 um 17:27

Danke, das mach ich jetzt sofort; bin gespannt.

Beitrag von „Coronet“ vom 14. Mai 2018 um 10:34

So, habe nun nachgeschaut. Das Problem ist jedoch die Abdeckung des Wasserkastens. Habe sie auf der Fahrerseite etwas anheben können und da in der Ecke unter der Abdeckung einen großen Haufen mit altem Laub und sehr vielen - vermutlich - Lindenbaum-"Kugeln"

entdeckt. Habe mit dem Staubsauger bestimmt mehr als 20 solche Kugeln raus gesaugt. Es kann daher natürlich gut sein, dass eine solche Kugel zur Mitte gewandert ist und dort nun ihr Unwesen treibt.

Nun habe ich leider das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich die Wasserkastenabdeckung komplett entfernen kann. Da es sich dabei ja um recht dünnes Material handelt, traue ich mich nicht, mit mehr Kraft daran zu gehen. Aber ohne die Abdeckung ganz zu entfernen, kann ich ja nicht nach dem Übeltäter suchen.

Deshalb meine Frage: Wie kann ich die Abdeckung komplett entfernen, ohne dass sie irgendwo knickt oder einreißt. Oder wäre es sicherer, das vom Fachmann in der Werkstatt machen zu lassen.

Zur Erklärung noch: Ich habe den Touareg erst seit 2 Monaten und bin deshalb mit vielen Dingen noch nicht vertraut.

Beitrag von „Todi“ vom 15. Mai 2018 um 12:48

Servus Gebhard,

um die Abdeckung weiter anzuheben, muss du die Dichtung abziehen, die auf dem Blechfalz der Spritzwand sitzt. Diese ist nur gesteckt (manchmal etwas stramm) lässt sich aber recht problemlos demontieren.

[InkedWasserkasten 1 LI.jpg](#)

Die Seitenteile sind auf den Blechfalz der Kotflügel gesteckt - hier ist mit etwas Gefühl zu arbeiten damit die Abdeckung nicht bricht. Bitte möglichst bei warmen Temperaturen - da ist der Kunststoff etwas flexibler.

[InkedWasserkasten 2 LI.jpg](#)

wenn du soweit bist solltest du eigentlich genug "Bewegungsspielraum" für deine Reinigungsarbeiten haben. Für die komplette Entnahme der Abdeckung muss zusätzlich das Wischergestänge abgebaut werden - das würde ich erstmal lassen 😞

Gruß
Todi

Beitrag von „Coronet“ vom 15. Mai 2018 um 17:55

Danke dir, morgen geh ich dran. Sollte eigentlich machbar sein.

Beitrag von „Coronet“ vom 10. Juni 2018 um 09:56

Ich habe nun versucht, die Wasserkastenabdeckung ganz anzuheben, damit ich den Kasten durchsuchen kann. Habe auch die Dichtung ganz gelöst und weggenommen. Beim Versuch, die Abdeckung ganz anzuheben, habe ich jedoch Bedenken, dass die Abdeckung dabei irgendwie kaputt geht, denn sie "sträubt" sich energisch dagegen. Also soll halt die Werkstatt da mal nachschauen, denn lästig ist das hin und her der Kugeln bzw. Schraube schon. Auf jeden Fall aber Danke für die Hinweise.