

## **hinterFenster gehen nur halb runter**

**Beitrag von „Trakyaner“ vom 19. Juli 2019 um 18:15**

hallbeide hinterfenster von mein Touareg V8 7L gehen halb runter,  
ist das normal?

---

**Beitrag von „Arndt“ vom 19. Juli 2019 um 22:00**

Sag mal bitte. Wurde Dein Auto ohne Handbuch geliefert?

---

**Beitrag von „Trakyaner“ vom 19. Juli 2019 um 22:33**

ausserdem checkheft habe ich leider nichts

---

**Beitrag von „Franks“ vom 19. Juli 2019 um 22:37**

Ja, ist normal. Ich würde zwar behaupten wollen, sie gehen mehr als halb runter. Aber auf jeden Fall weniger als „ganz“.

Vielleicht liegt das Handbuch ja in der dafür vorgesehenen Klappe oben im Handschuhfach...

Gruß

frank

---

**Beitrag von „Saftschubse“ vom 21. Juli 2019 um 16:55**

Ist der Form der Tür geschuldet. Wo soll denn das Fenster hin, wenn die Tür zuende ist (Radkasten hinten). Deshalb fährt das nicht ganz ein.

---

### **Beitrag von „Trakyaner“ vom 21. Juli 2019 um 17:25**

also so schaut mein fahrzeug aus:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

---

### **Beitrag von „Saftschubse“ vom 21. Juli 2019 um 18:09**

Wie ein Touareg aussieht, weiß glaube ich jeder hier. Schau mal an der Tür hinten zum Radkasten hin. Da ist das kürzeste Maß und nur soweit minus Mechanik, kann das Fenster abgelassen werden. Miss doch mal und dann siehst du was ich meine.

---

### **Beitrag von „Todi“ vom 22. Juli 2019 um 16:17**

[Zitat von Trakyaner](#)

also so schaut mein fahrzeug aus

Wenigstens beweist dein Foto, dass deine Fenster komplett zu gehen.... 😄

Hättest du dir die Mühe analog zu deiner Frage im geöffneten Zustand gemacht, wüsstest du jetzt schon ob das normal oder evtl. etwas defekt ist...

Gruß  
Todi

---

## Beitrag von „FrankS“ vom 22. Juli 2019 um 17:26

Auf dem Bild ist aber auch klar zu erkennen, dass in der unteren Hälfte des Fensters „Durchfahrt Verboten“ gilt. Da darf das Fenster gar nicht weiter runter gehen 😊

---

## Beitrag von „coala“ vom 22. Juli 2019 um 18:23

### [Zitat von FrankS](#)

Auf dem Bild ist aber auch klar zu erkennen, dass in der unteren Hälfte des Fensters „Durchfahrt Verboten“ gilt. [...]

[OT]Und dass das Fahrzeug ist im absoluten Halteverbot abgestellt ist 😊 [/OT]

Grüße  
Robert

---

## Beitrag von „Trakyaner“ vom 22. Juli 2019 um 19:01

rechts von mir ist absolute halteverbot, ich stehe da mitten auf der strasse 😊

---

## Beitrag von „coala“ vom 22. Juli 2019 um 20:42

### [Zitat von Trakyaner](#)

rechts von mir ist absolute halteverbot, ich stehe da mitten auf der strasse 😊

[OT]Der war gut 😊👍 [/OT]

Grüße  
Robert