

Mittelkonsole hinten, Abdeckung Zigarettenanzünder abgebrochen

Beitrag von „tuitoui“ vom 21. November 2021 um 20:34

Hi,

einer meiner Fahrgäste hat auf der Rückbank versehentlich diese Abdeckung des Zigarettenanzünders (siehe Bild) abgebrochen. Ich bekomme die zwar wieder dran gesteckt, allerdings "fällt" sie wenn man sie öffnet und wieder los lässt einfach wieder zurück. Ich sitze zwar nie hinten aber ich schätze mal da fehlt der "Dämpfer", der wohl durch den Draht realisiert ist den ich auch noch auf dem Foto drauf habe. Stimmt das denn und wenn ja, kann mir jemand erzählen wie ich diesen Draht wieder montieren muss? Könnt ihr mir vllt. ein Foto von eurer Abdeckung schicken? Das würde hoffentlich helfen 😊

Vielen Dank und beste Grüße

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „Michavz“ vom 11. April 2022 um 11:16

Moin, bei dir sind die Nasen abgebrochen... genauso wie bei mir. Ich suche auch dringend eine Ersatzklappe... wenn ich was höre, schreibe ich dir hier.

Beitrag von „pe7e“ vom 11. April 2022 um 11:31

Hi,

die Klappe gibt (gab) es nicht einzeln. Ich habe die Klappe für unseren (ehemaligen) 2013er 7P im Jahr 2018 gesucht. Der Freundliche wollte mir am liebsten die komplette Mittelkonsole verkaufen. Lösung war die Firma Seik (Fahrzeugverwerter) dort konnte ich die Klappe selbst

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/26787-mittelkonsole-hinten-abdeckung-zigarettenanz%C3%BCnder-abgebrochen/>

demontieren und für kleines Geld mitnehmen.

Gruß Peter