

# Lack blättert ab im inneren der Auspuffblende

**Beitrag von „everlast43“ vom 17. Februar 2023 um 14:02**

Hallo zusammen,

mir ist aufgefallen, dass die Farbe im inneren der Blende abblättert. Hat jemand eine Lösung dafür?

Bilder habe ich angefügt.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

---

**Beitrag von „Franks“ vom 17. Februar 2023 um 15:07**

was genau ist denn da Farbe und was ist Dreck? Sind die Blenden denn überhaupt lackiert? ich dachte immer, die wären aus Edelstahl.

Gruss, Frank

---

**Beitrag von „everlast43“ vom 17. Februar 2023 um 16:06**

Hat sich erledigt, war nur rus der sich jahrelang angesammelt hat 😊

---

**Beitrag von „coala“ vom 17. Februar 2023 um 22:11**

Servus,

an der Stelle möchte ich sicherheitshalber anmerken, dass es sich beim Touareg III/CR genau andersherum verhält. Dort ist nämlich der betreffende Bereich der Auspuffblenden innen schwarz lackiert und eben nicht blank wie beim 7P.

Also bitte nicht versuchen, "den Ruß" dort zu entfernen, ihr würdet nur den Lack zerstören.

Grüße

Robert

---

### Beitrag von „hirotake“ vom 23. Februar 2023 um 21:43

[Zitat von everlast43](#)

Hat sich erledigt, war nur rus der sich jahrelang angesammelt hat 😊

Wie hast Du den entfernen können? Dachte auch immer, dass die schwarze Farbe sich ablöst.