

Zigarettenanzünder funktioniert nicht

Beitrag von „mrlive“ vom 7. Juli 2023 um 14:10

Guten Tag

Vielen Dank für die Aufnahme im Forum,

Vorstellung folgt im Extra Thread.

Hier kurz zum Problem: Von den 4 Zigarettenanzündern funktioniert nur der ganz vorne in der Mittelkonsole im Schiebefach.

Bisher Kontrolliert:

Fahrer Fußraum Kabelthema (wurde anscheinend von Fachwerkstatt bereits repariert)

Sicherungen alle in Ordnung.

Sicherung Linke Seite Armaturenbrett im Steckplatz (Ich glaube 27, schaue ich aber gleich nach) fehlte, bei Einsetzen einer Sicherung ist die Sicherung 5 durchgebrannt.

Die 15 Seiten Forumbeträge habe ich bereits durchgesucht und leider nichts gefunden.

Die Sicherungsbox im Motorraum habe ich bisher nicht kontrolliert.

Zum Auto:

Tourag 7L BJ.2006 VFL mit 2.5L Diesel etwa 218.000 gelaufen

Ausstattung: Klima(funkt.nicht),Sitzheizung,Leder,el.anklappbare Spiegel

Soweit mit bekannt:

Sicherungen für Zigarettenanzünder sind die 1 3 und die 5

Freue mich über jede Hilfe

Beitrag von „mrlive“ vom 7. Juli 2023 um 18:44

hi

Ich korrigiere meine Aussage

Bei Einsetzen der Sicherung 28 ist die Sicherung 4 durchgeknallt

Es funktionieren nur die zwei zigarettenanzünder an der mittelkonsole nicht, also der neben dem Schalthebel und der hinten bei den Kindern

Beitrag von „coala“ vom 7. Juli 2023 um 19:14

Servus,

hast du mal nachgeschaut, ob in eine der Buchsen ein metallischer Gegenstand gefallen ist? Beispielsweise eine Münze o.ä.

Grüße

Robert

Beitrag von „mrlive“ vom 7. Juli 2023 um 19:25

hi,

Bereits gemacht.

Leider sieht alles in Ordnung aus.

Dann müsste ja auch die Sicherung draußen sein.

Weiß einer wofür die Sicherung 28 ist?

Beitrag von „coala“ vom 7. Juli 2023 um 19:31

Servus,

alle Infos zu den Sicherungen kannst du hier finden: <https://carwiki.de/vw-touareg-sicherungskasten/>

Grüße

Robert

Beitrag von „mrlive“ vom 7. Juli 2023 um 20:24

Vielen Dank Robert

Dort kann ich leider bei der Sicherung 28 immer nur: "nicht belegt finden"

Beitrag von „coala“ vom 7. Juli 2023 um 20:36

Gegenfrage: Wenn hier laut deiner Angabe in Beitrag #1 und 2 keine Sicherung drin war, warum setzt du da eine ein 🤔.

Grüße

Robert

Beitrag von „mrlive“ vom 8. Juli 2023 um 08:33

Hoffnung... 🙏

Ich habe alle Sicherungen durchgemessen dabei viel mir die leere 28 auf.

Hat einer von euch einen Hinweis, wo die Kabel von der Mittelkonsole hin gehen?

Beitrag von „mrlive“ vom 10. Juli 2023 um 14:53

Hi,

Für den nächsten der suchen sollte

Bei meinem Auto ist die Sicherung 28 für den Zigarettenanzünder.

Dieser hatte aufgrund eines Fertigungsfehlers einen Kurzschluss

Die minusplatte hatte Kontakt mit der verstemmung der plusplatte