

# **Klimaanlage Kondensat läuft hinter einer Dämmung an der Karosserie herunter**

**Beitrag von „tp32“ vom 14. September 2023 um 13:57**

Guten Tag,

bei meinem 7P, Bj 11/2017 läuft das Kondensat aus der Klimaanlage hinter einer Dämmung entlang und tritt an der rechten unteren Federbeinaufnahme aus.

Ich habe ich schon einmal unter die Dämmung geschaut und gehofft einen Ablaufschlauch zu finden. Nichts zu sehen. Da alles sehr zugebaut ist, bin ich bislang nicht weitergekommen.

Weiss jemand Rat...

Gruß Peter

---

**Beitrag von „coala“ vom 14. September 2023 um 18:57**

Servus Peter,

um da ran zu kommen musst du die Fußraumverkleidung abbauen. Auf einem Stutzen am Klimakasten (an der tiefsten Stelle des dreieckförmigen Sammelkastens) ist der Ablaufschlauch (hoffentlich) aufgesteckt.

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „tp32“ vom 15. September 2023 um 13:17**

Hallo Robert,

besten Dank für die Information. Dann mache ich mich demnächst auf die Suche.

Grüße Peter