

# Demontage Zierleiste Hecktür + äußere Türdichtung

**Beitrag von „Pechente“ vom 13. Mai 2024 um 22:33**

Hallo zusammen,

mein 7L benötigt Zuneigung aufgrund fortschreitender Rostprobleme im Schwellerbereich. 😭

Damit ich die Schweller vernünftig behandeln kann muss ich die äußere Türdichtung und die äußere Zierleiste 😊 zerstörungsfrei 😊 demontieren. Kann mir jemand bitte sagen wie und ob diese geklipst / gesteckt / geklebt sind?

Vielen lieben Dank schon mal für die Hilfe!

---

**Beitrag von „Pascal96“ vom 14. Mai 2024 um 20:02**

Moin,

die sind mit recht filigranen Klipsen befestigt.

Die gehen eigentlich immer kaputt wenn die Leisten entfernt werden, am besten durch neue ersetzen.

Die gibt's im Internet quasi Überall.

Die Teilenummer lautet 7L0853547A

Gruß

Pascal

---

**Beitrag von „Pechente“ vom 14. Mai 2024 um 22:36**

Hallo Pascal,

vielen Dank für die Teilenummer und die Infos!

Dann bestell ich gleich ein paar Stück, bevor ich zur Tat schreite.

Vielen Dank und Grüße!

---

### **Beitrag von „Pechente“ vom 17. Mai 2024 um 14:45**

Hallo zusammen,

kurzes Feedback zur Teilenummer 7L0 853 547 A: diese Clips sind im Juli 2022 ersatzlos entfallen.

Wie aber Pascal bereits schrieb, gibts die überall im Internet. 👍

Vielen Dank und Grüße!