

Anhängersteckdose Pin Belegung am Touareg II (7P) Bj. 2017

Beitrag von „P.K“ vom 26. Januar 2025 um 07:26

Hallo,

Habe an meinem T2 Bj.2017 die Steckdose an der Anhängerkupplung abgerissen. Die Pins wurden rausgezogen. Jetzt habe ich das Problem mit der farblichen Zuteilung der Adern für die Steckplätze, da sie nicht nach Norm gekennzeichnet sind.

Kann mir jemand helfen?

Beitrag von „haimik“ vom 26. Januar 2025 um 08:37

Melde dich mit PN bei mir

Beitrag von „pe7e“ vom 26. Januar 2025 um 08:39

Hallo P.K.

zunächst, falsches Unterforum...

Empfehlung: kauf einen neuen Kabelsatz samt Dose. Dieser endet im Kofferraum rechts hinter der Abdeckung und ist auch schnell verlegt. Somit kannst du sicherstellen, dass alles richtig verkabelt ist, dass alles Dicht ist und evtl. vorhandene Kabelbrüche ausgeschlossen sind. Ich habe selbst mal eine Reparatur vorgenommen. Später hatte ich nur Probleme wegen gebrochener Kabel und Kontakten, die nicht mehr richtig fest in der Dose steckten.

Gruß Peter

Beitrag von „coala“ vom 26. Januar 2025 um 09:09

[Zitat von pe7e](#)

[...] zunächst, falsches Unterforum... [...]

Danke für den Hinweis. Erledigt.

Grüße

Robert

Beitrag von „coala“ vom 26. Januar 2025 um 09:09

[Zitat von haimik](#)

Melde dich mit PN bei mir

Servus,

es wäre schon schön, wenn *alle* was davon hätten, denn dafür ist ein Forum schließlich da und davon lebt es.

Grüße

Robert

Beitrag von „coala“ vom 26. Januar 2025 um 11:04

Ich schließe mich dem Rat von Peter an, das kann nur Murks werden, aber bitteschön und ohne Gewähr:

Pin AHK-Steckdose - Leitungsfarbe:

1- sw/ws

2 - bl/gr

3 - br

4 - sw/gn
5 - gr/rt
6 - sw/rt
7 - sw/gr
8 - sw/bl
9 - rt
10 - ge
11 - ws/br
13 - br

Legende:

ws = weiss
sw = schwarz
rt = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
ge = gelb

Grüße

Robert