

Kabelabdeckung Heckklappe

Beitrag von „HTECH“ vom 23. November 2007 um 17:25

Hallo Zusammen,

habe bei meinen Touareg BJ Ende 05 schon Ende Sommer festgestellt, dass die Kabelabdeckung der Heckklappe zu nahe am Dachrand bei vollem Öffnen war. Dadurch wurde der Lack abgeschabt und die Stelle musste neu lackiert werden. In der Werkstatt wurden nun zusätzlich neue Abdeckkappen (sollen sich nach Auskunft vom VW-Händler geändert haben) an beiden Seiten montiert. Ausserdem wurde die Heckklappe neu justiert.

Da an diesen Stellen ist sehr wenig Spiel - könnte dies auch bei anderen Touaregs kritisch sein ?

Der Wagen war bei den Aufnahmen etwas nass - es hat heute in Basel den ganzen Tag geregnet !!

Gruss

Gernot

Beitrag von „Dieter131“ vom 25. November 2007 um 10:51

[Zitat von HTECH](#)

Da an diesen Stellen ist sehr wenig Spiel - könnte dies auch bei anderen Touaregs kritisch sein ?

Der Wagen war bei den Aufnahmen etwas nass - es hat heute in Basel den ganzen Tag geregnet !!

Gruss

Gernot

Alles anzeigen

Hallo Gernot,

Danke für den Tipp ! Das werde ich auch mal direkt prüfen (BJ 10/05) da ich an dieser Stelle noch nie auf einen Kontakt geachtet habe. Könnte mir schon gut vorstellen, dass dies kein unbedingter Einzelfall bei Dir ist.

Zu Deinem Trost: Wir haben das gleiche Wetter in Frankfurt.:(

Gruß

Dieter