




# Frontschürze

## Beitrag von „dlu“ vom 22. September 2008 um 22:40

Nachdem ich mir gestern in meiner grenzenlosen Dummheit   einen Riss im rechten unteren Teil der Frontschürze selbst beigebracht habe , habe ich nun diverse Frägelchen:

- Von welchem T stammt diese Frontschürze bzw. sind die Frontschürzen von Vor-GP und GP gleich?

<http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d...:MEWA:IT&ih=011>

Der Verkäufer hat mir folgende Nummern mitgeteilt: 7L6.807.177A, 7L6 807 101MB041 und 40016278

- Hat schon 'mal jemand Risse im Kunststoff reparieren lassen?

- Gibt es Zierleisten für die unteren beiden rechten und linken "Löcher", die die Reparatur kaschieren und nett aussehen?

Morgen werde ich ein Bild des Schadens einstellen!

---

## Beitrag von „EzioS“ vom 23. September 2008 um 09:19

Moin Liebelein!

Was machst Du denn für Sachen?? Die Schürze aus Deinem Link ist von einem VorGP-nicht V10-nicht V8-Modell. Nicht V10/V8 bedeutet er hat in dem mittleren "Loch" noch einen Steg quer laufen, macht aber nichts. Ganz einfach erkennst Du den Unterschied GP/VorGP an der Form der Scheinwerfer!



---

## Beitrag von „dlu“ vom 23. September 2008 um 21:06

So, nun die Bilder meiner :

---

**Beitrag von „Blackhawk“ vom 23. September 2008 um 21:44**

Doro - das müsste zu reparieren sein

Schau mal beim 😊 oder ATU vorbei  
Da gibt es sogenannte "Clever Repair" Reparaturen

Nach den Fotos zu urteilen, müsste es damit zu machen sein

